

Главному государственному инспектору города Райчихинска по пожарному надзору Головачёву Д.Н.

МДОАУ ДС № 29
Стрехина Н.А.

Отчет об устранении нарушений указанных в Предписании № 14/1/1 от 29.04.2019г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
Корпус № 2 по ул. Победы, 62				
1	Помещение постирочной (не с мокрым процессом) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС)	НПБ 110-03 п.п.4,14; СП 5.13130.2009 приложение А	01.04.2022	Выполнено Июнь 2019г.
2	Двери эвакуационного выхода на пути эвакуации на лестничную клетку из средней группы на 2м этаже 1 крыла здания открываются не по направлению выхода из здания.	СНиП 21.01.97 п. 6.17; СП 1.13130.2009 п.4.2.6	01.04.2022	Выполнено Июнь 2019г.
3	Двери эвакуационного выхода на пути эвакуации на лестничную клетку из помещения игровой старшей группы на 2м этаже 1 крыла здания открываются не по направлению выхода из здания.	СНиП 21.01.97 п. 6.17; СП 1.13130.2009 п.4.2.6	01.04.2022	Выполнено Июнь 2019г.
4	Двери эвакуационного выхода на пути эвакуации на лестничную клетку из коридора 1го этажа 1 крыла здания открываются не по направлению выхода из здания.	СНиП 21.01.97 п. 6.17; СП 1.13130.2009 п.4.2.6	01.04.2022	Выполнено Июнь 2019г.
5	Ширина наружных и внутренних дверей основного эвакуационного выхода из 1го крыла здания не соответствует требуемой ширине не менее 1,2 м.	СНиП 21.01.97 п. 6.16; СП 1.13130.2009 п.5.2.14	01.04.2022	Выполнено Май 2021г.
6	Ширина наружных и внутренних дверей основного эвакуационного выхода из 2го крыла здания не соответствует требуемой ширине не менее 1,2 м.	СНиП 21.01.97 п. 6.16; СП 1.13130.2009 п.5.2.14	01.04.2022	Выполнено Июль 2020г.

Корпус № 3 ул. Гагарина, 2

7	Из каждого помещения (групповой ячейки) на втором этаже здания имеется по одному отвечающему требованиям эвакуационному выходу, при необходимом количестве не менее двух в помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10чел.	СНиП 21.01.97 п. 6.12; СП 1.13130.2009 п.5.2.12	01.04.2022	Выполнено Июнь 2019г.
8	Из каждого помещения (групповой ячейки) на втором этаже здания имеется по одному отвечающему требованиям эвакуационному выходу, при необходимом количестве не менее двух в помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10чел.	СНиП 21.01.97 п. 6.12; СП 1.13130.2009 п.5.2.12	01.04.2022	Выполнено Июнь 2019г.
9	Приёмно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации установлен в помещении, не защищённом от несанкционированного доступа.	НПБ 88-2001 п.12.48; СП 5.13130.2009 п.13.14.5	01.04.2022	Выполнено Июнь 2019г.

Заведующий МДОАУ ДС № 29



Н.А.Стрехина